



# Land Rover

## Discovery Sport

### 2,0L GTDi 4WD Petrol

Итого стоимость ТО			2921	5705	2921	5705	2921	5705	2921	5705	9353	26126
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ	Т.КМ	Т.КМ	Т.КМ.
Стоимость работ технического обслуживания			823	1554	823	1554	823	1554	823	1554	1097	4053
Используемые <b>оригинальные запчасти JLR</b> , базовое ТО	К- ство	Цена										
Фильтр масляный	1,00	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428	428
Пробка сливного отверстия масла	1,00	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
Масло 5W30	5,40	263	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418
Масло раздаточной коробки	1,00	1331										1331
Масло промежуточного редуктора IRD	1,00	1237										1237
Свечи зажигания	4,00	867									3469	
Масло АКПП	6,50	1902										12362
Масло заднего редуктора	2,00	1497										2993
Фильтр воздушный	1,00	1058		1058		1058		1058		1058		1058
Фильтр салона	1,00	995		995		995		995		995		995
Ремень дополнительного оборудования	1,00	2689									2689	
<b>Стоимость материалов</b>			<b>2098</b>	<b>4150</b>	<b>2098</b>	<b>4150</b>	<b>2098</b>	<b>4150</b>	<b>2098</b>	<b>4150</b>	<b>8256</b>	<b>22073</b>

#### Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

#### Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	4900
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозные колодки задние	1,00	3654
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозная жидкость	1,00	701
Охлаждающая жидкость	5,00	2548