



Range Rover

Velar L560

2,0L I4 AJ200 Petrol

Итого стоимость ТО			4046	6089	4412	7646	4046	10183	4046	7646	4412	38338
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.
Стоимость работ технического обслуживания			823	823	1189	914	823	1920	823	914	1189	3200
Используемые оригинальные запчасти JLR, базовое ТО												
	К-ство	Цена										
	1,00	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623
	1,00	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
	7,10	330	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343
	1,00	1186										1186
	1,00	182										182
	1,00	1664										1664
	1,00	182										182
	1,00	160										160
	1,00	1664										1664
	1,00	182										182
	1,00	160										160
	8,00	1436										11490
	1,00	9441										9441
	1,00	1604										1604
	1,00	1466				1466				1466		
	4,00	749						2997				
	1,00	2042		2042		2042		2042		2042		2042
	1,00	1958										1958
Стоимость материалов			3224	5266	3224	6731	3224	8263	3224	6731	3224	35138

Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	7208
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1118
Тормозные колодки задние	1,00	4320
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1118
Тормозная жидкость	1,00	701
Охлаждающая жидкость	5,00	2443