



Range Rover

Velar L560

3,0L Diesel

Итого стоимость ТО			4062	8829	4336	11760	4062	9743	28181	11760	4336	42352
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ.									
Стоимость работ технического обслуживания			1189	1463	1463	1463	1189	2377	6583	1463	1463	4846
Используемые оригинальные запчасти JLR, базовое ТО												
	К-ство	Цена										
	1,00	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
	1,00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	7,10	278	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
	1,00	1186										1186
	1,00	182										182
	1,00	1664										1664
	1,00	182										182
	1,00	160										160
	1,00	1664										1664
	1,00	182										182
	1,00	160										160
	8,00	1436										11490
	1,00	9441										9441
	1,00	1604										1604
	2,00	1466				2931				2931		
	1,00	2450		2450		2450		2450		2450		2450
	1,00	2042		2042		2042		2042		2042		2042
	1,00	6664							6664			
	1,00	7155							7155			
	2,00	2453							4907			
	1,00	2226										2226
Стоимость материалов			2873	7366	2873	10297	2873	7366	21599	10297	2873	37506

Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	7208
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1118
Тормозные колодки задние	1,00	4320
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1118
Тормозная жидкость	1,00	701
Охлаждающая жидкость	5,00	2443