



Range Rover

Velar L560

3,0L SC V6 Petrol

Итого стоимость ТО			7037	7037	7403	10243	7037	13298	7037	10243	7494	41417
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.
Стоимость работ технического обслуживания			1006	1006	1371	1280	1006	2834	1006	1280	1463	3383
Используемые оригинальные запчасти JLR , базовое ТО	К- ство	Цена										
Фильтр масляный	1,00	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407
Пробка сливного отверстия масла	1,00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Масло 0W20	7,25	330	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393	2393
Масло раздаточной коробки	1,00	1186										1186
Пробка сливного отверстия РКПП	1,00	182										182
Масло заднего дифференциала	1,00	1664										1664
Пробка сливного отверстия заднего дифференциала	1,00	182										182
Пробка заливного отверстия заднего дифференциала	1,00	160										160
Масло переднего редуктора	1,00	1664										1664
Пробка сливного отверстия переднего редуктора	1,00	182										182
Пробка заливного отверстия переднего редуктора	1,00	160										160
Масло АКПП	8,00	1436										11490
Фильтр АКПП	1,00	9441										9441
Сервисный комплект АКПП	1,00	1604										1604
Фильтр воздушный	2,00	1466				2931				2931		
Свечи зажигания	6,00	739						4433				
Фильтр салона	1,00	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042
Ремень дополнительного оборудования	1,00	2075										2075
Ремень дополнительного оборудования	1,00	2013										2013
Стоимость материалов			6032	6032	6032	8963	6032	10464	6032	8963	6032	38034

Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	7208
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1118
Тормозные колодки задние	1,00	4320
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1118
Тормозная жидкость	1,00	701
Охлаждающая жидкость	5,00	2443