



# LAND ROVER

## DISCOVERY 5.0

Petrol

Итого стоимость ТО			6326	18113	8246	17656	14317	51282	14889	18753	6326	27659
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ	Т.КМ	Т.КМ	Т.КМ.
Стоимость работ технического обслуживания			2560	3749	4480	3291	3657	4389	4389	4389	2560	6400
Используемые оригинальные запчасти JLR, базовое ТО	К-ство	Цена										
Фильтр масляный	1,00	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467
Пробка сливного отверстия масла	1,00	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Масло 5W30	8,00	263	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Масло раздаточной коробки	2,00	1331					2661					2661
Масло переднего редуктора	1,00	1240					1240					1240
Масло заднего редуктора	2,00	1497					2993					2993
Масло АКПП	8,00	1499						11992				
Фильтр АКПП	1,00	9848						9848				
Сервисный комплект АКПП	1,00	1674						1674				
Свечи зажигания	8,00	842							6734			
Фильтр воздушный	2,00	1654		3309		3309		3309		3309		3309
Фильтр топливный	1,00	4618		4618		4618		4618		4618		4618
Уплотнительное кольцо топливного бака	1,00	283		283		283		283		283		283
Фильтр салона	1,00	2389		2389		2389		2389		2389		2389
Ремень дополнительного оборудования	1,00	2288						2288				
Ролик ремня дополнительного оборудования	1,00	2180						2180				
Ролик натяжной	1,00	4548						4548				
<b>Стоимость материалов</b>			<b>3766</b>	<b>14365</b>	<b>3766</b>	<b>14365</b>	<b>10660</b>	<b>46894</b>	<b>10500</b>	<b>14365</b>	<b>3766</b>	<b>21259</b>

### Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

### Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	5500
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозные колодки задние	1,00	2614
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозная жидкость	1,00	701
Охлаждающая жидкость	5,00	2548