



Range Rover

Evoque

L538 2,0L 4WD Diesel

Итого стоимость ТО			5547	9529	5547	9438	5547	11236	5547	9438	5547	31140
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ	Т.КМ	Т.КМ	Т.КМ.
Стоимость работ технического обслуживания			1554	1646	1554	1554	1554	2651	1554	1554	1554	3291
Используемые оригинальные запчасти JLR , базовое ТО	К-ство	Цена										
Фильтр масляный	1,00	649,26	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649
Пробка сливного отверстия масла	1,00	269,83	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Масло 0W30	6,60	315,00	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079	2079
Масло раздаточной коробки	1,00	1330,50										1331
Масло промежуточного редуктора IRD	1,00	1237,35										1237
Масло АКПП	6,50	1901,82										12362
Масло заднего редуктора	2,00	1496,61										2993
Фильтр воздушный	1,00	1607,77		1608		1608		1608		1608		1608
Фильтр топливный	1,00	2225,98		2226		2226		2226		2226		2226
Прокладка топливного фильтра	1,00	57,14		57		57		57		57		57
Фильтр салона	1,00	994,54	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
Ремень дополнительного оборудования	1,00	2042,16										2042
Тормозная жидкость	1,00	701,11						701				
Стоимость материалов			3993	7884	3993	7884	3993	8585	3993	7884	3993	27849

Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	4900
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозные колодки задние	1,00	3940
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозная жидкость	1,00	700,5
Охлаждающая жидкость	5,00	2547,75