



Land Rover Discovery 5 3.0L Petrol

Итого стоимость ТО			7469	7926	7469	9786	7469	13001	9172	9786	10360	49989
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.
Стоимость работ технического обслуживания			1189	1646	1189	1920	1189	2286	1554	1920	1463	5394
Используемые оригинальные запчасти JLR , базовое ТО	К-ство	Цена										
Фильтр масляный	1,00	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407
Пробка сливного отверстия масла	1,00	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Масло 0W-20	8,00	330	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640
Масло раздаточной коробки	2,00	1275									2551	
Пробка сливного отверстия масла раздаточной коробки	2,00	33									66	
Масло переднего редуктора	1,00	1189										1189
Масло заднего редуктора	2,00	1435										2870
Масло АКПП	8,50	1499										12741
Фильтр АКПП	1,00	9441										9441
Сервисный комплект АКПП	1,00	1604										1604
Свечи зажигания	6,00	739						4435				
Фильтр воздушный	1,00	1586				1586				1586		
Фильтр салона	1,00	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043	2043
Приводной ремень нагнетателя	1,00	1338							1338			
Ролик обводной приводного ремня	1,00	1807										1807
Ролик обводной	1,00	4329										4329
Ролик натяжной приводного ремня	1,00	1995										1995
Ремень дополнительного об.	1,00	2339										2339
Стоимость материалов			6280	6280	6280	7866	6280	10716	7618	7866	8897	44595

Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	5500
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозные колодки задние	1,00	3862
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозная жидкость	1,00	701
Охлаждающая жидкость	5,00	2548