



Range Rover Sport

L494 3.0L Petrol

Итого стоимость ТО			5320	7817	5320	10603	8322	13407	7941	9745	5320	44013
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ	Т.КМ	Т.КМ	Т.КМ.
Стоимость работ технического обслуживания			1554	1920	1554	3051	1829	2834	1920	2194	1554	4297
Используемые оригинальные запчасти JLR, базовое ТО	К-ство	Цена										
Фильтр масляный	1,00	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467
Пробка сливного отверстия масла	1,00	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Масло 5W30	8,00	263	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Масло раздаточной коробки	2,00	1331					2661					2661
Пробка сливного отверстия масла раздаточной коробки	2,00	33					66					66
Масло переднего редуктора	1,00	1240										1240
Масло заднего редуктора	2,00	1497										2993
Масло АКПП	8,50	1499										12741
Фильтр АКПП	1,00	9848										9848
Сервисный комплект АКПП	1,00	1674										1674
Свечи зажигания	6,00	779						4676				
Фильтр воздушный	1,00	1654				1654				1654		
Фильтр салона	1,00	2131		2131		2131		2131		2131		2131
Приводной ремень нагнетателя	1,00	2255							2255			
Ремень дополнительного оборудования	1,00	2596										2596
Стоимость материалов			3766	5897	3766	7551	6493	10572	6021	7551	3766	39716

Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	9400
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозные колодки задние	1,00	3862
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозная жидкость	1,00	701
Охлаждающая жидкость	5,00	2548