



Range Rover Sport

RR Sport L494 5.0L Petrol

Итого стоимость ТО			5320	7817	5320	11400	14419	7817	15770	11400	5320	55944
ТО			13	26	39	52	65	78	91	104	117	130
			Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.	Т.КМ.
Стоимость работ технического обслуживания			1554	1920	1554	2194	2011	1920	3017	2194	1554	4480
Используемые оригинальные запчасти JLR , базовое ТО	К-ство	Цена										
Фильтр масляный	1,00	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467
Пробка сливного отверстия масла	1,00	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Масло 5W30	8,00	263	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Масло раздаточной коробки	2,00	1331					2661					2661
Пробка сливного отверстия масла раздаточной коробки	2,00	33					66					66
Масло переднего редуктора	1,00	1240										1240
Масло заднего редуктора	2,00	1497										2993
Масло АКПП	8,50	1499										12741
Фильтр АКПП	1,00	9848										9848
Сервисный комплект АКПП	1,00	1674										1674
Свечи зажигания	8,00	842							6732			
Фильтр воздушный	2,00	1654				3309				3309		
Фильтр топливный	1,00	5550										5550
Уплотнительное кольцо топливного бака	1,00	283										283
Фильтр салона	1,00	2131		2131		2131		2131		2131		2131
Бачок рабочей жидкости системы Dynamic Response если установлен	1,00	4733					4733					4733
Жидкость в бачок Dynamic Response	1,00	1181					1181					1181
Приводной ремень нагнетателя	1,00	2255							2255			
Ремень дополнительного оборудования	1,00	2596										2596
Стоимость материалов			3766	5897	3766	9205	12407	5897	12753	9205	3766	51464

Дополнительные работы

Диагностика ходовой части автомобиля	350
Компьютерная диагностика	350
Замена тормозной жидкости каждые 2 года во время обслуживания	310
Замена охлаждающей жидкости каждые 10 лет во время обслуживания	800
Передние тормозные колодки - замена с датчиками	400
Задние тормозные колодки - замена с датчиками	400

Дополнительные запчасти

Тормозные колодки передние	1,00	9400
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозные колодки задние	1,00	3862
Датчик износа тормозных колодок	1,00	1233
Тормозная жидкость	1,00	701
Охлаждающая жидкость	5,00	2548